

Директор ГБУ ПК
Пермский ГПЦ
А.В.Буйлин
«05» июля 2019г.


Отчет по предписаниям надзорных органов в разбивке по филиалам «Пермский ГПЦ»

№	Наименование интерната, филиала	№, дата предписания, надзорный орган	Количество пунктов предписания	Срок исполнения (по пунктам предписания)	Отметка о выполнении	Фактич. срок исполнения	Содержание нарушения	Причина невыполнения, предпол.срока выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пальниковский филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	9	02.09.2019г.	3	22.02.19г 15.03.19г	<ol style="list-style-type: none"> 1. В административном здании дверь на эвакуационном выходе открывается не по направлению выхода; 2. На путях эвакуации из административного здания применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности; 3. В здании медицинской части при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на на путях эвакуации знаков пожарной безопасности; 4. На путях эвакуации медицинской части применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности; 5. Высота дверного проема второго эвакуационного выхода из здания медицинской части составляет менее 1,9м; 6. На путях эвакуации корпуса №1 применены материалы (пластик и 	

						15.03.19г	<p>ленолиум) неизвестной пожарной опасности;</p> <p>7. В здании столовой при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;</p> <p>8. На путях эвакуации корпуса №6 применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности;</p> <p>9. В корпусе №6 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности</p>	
2	Перемской филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	5	02.09.2019г.	3	<p>18.01.19г</p> <p>18.01.19г</p> <p>18.01.19г</p>	<p>1. Двери на лестничной клетке на первом этаже не имеют уплотнения в притворах;</p> <p>2. Помещение гладильной не отделено от коридора противопожарной преградой (противопожарная дверь);</p> <p>3. В здании при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;</p> <p>4. Баннер, размещенный на фасаде здания, выполнен из горючих материалов;</p> <p>5. Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения (искусственный водоем) находящийся на территории объекта, отсутствует утепление водосточника в зимний период</p>	

							времени	
3	Ильинский филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	1	02.09.2019г.	1	01.02.19г	1. Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения (искусственного водоема) находящийся на территории объекта (в радиусе 200 метров), отсутствует утепление двух противопожарных водосточников	

Заместитель директора по общим вопросам



А.В.Атанов