

И.о. Директора ГБУ ПК  
Пермский ГПЦ  
А.В.Атанов  
«30» апреля 2019г.

Отчет по предписаниям надзорных органов в разбивке по филиалам «Пермский ГПЦ»

№	Наименование интерната, филиала	№, дата предписания, надзорный орган	Количество пунктов предписания	Срок исполнения (по пунктам предписания)	Отметка о выполнении	Фактич. срок исполнения	Содержание нарушения	Причина невыполнения, предпол.срока выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Пальниковский филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	9	02.09.2019г.	3	22.02.19г  15.03.19г	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В административном здании дверь на эвакуационном выходе открывается не по направлению выхода;</li> <li>2. На путях эвакуации из административного здания применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности;</li> <li>3. В здании медицинской части при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;</li> <li>4. На путях эвакуации медицинской части применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности;</li> <li>5. Высота дверного проема второго эвакуационного выхода из здания медицинской части составляет менее 1,9м;</li> <li>6. На путях эвакуации корпуса №1 применены материалы (пластик и</li> </ol>	

						15.03.19г	<p>ленолиум) неизвестной пожарной опасности;</p> <p>7. В здании столовой при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;</p> <p>8. На путях эвакуации корпуса №6 применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности;</p> <p>9. В корпусе №6 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности</p>
3	Перемской филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	5	02.09.2019г.	3	<p>18.01.19г</p> <p>18.01.19г</p> <p>18.01.19г</p>	<p>1. Двери на лестничной клетке на первом этаже не имеют уплотнения в притворах;</p> <p>2. Помещение гладильной не отделено от коридора противопожарной преградой (противопожарная дверь);</p> <p>3. В здании при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;</p> <p>4. Баннер, размещенный на фасаде здания, выполнен из горючих материалов;</p> <p>5. Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения (искусственный водоем) находящийся на территории объекта, отсутствует утепление водосточника в зимний период</p>

							времени	
5	Ильинский филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	1	02.09.2019г.	1	01.02.19г	1. Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения (искусственного водоема) находящийся на территории объекта (в радиусе 200 метров), отсутствует утепление двух противопожарных водоисточников	

Комендант



О.А.Сабецкая