


 Директор ГБУ ПК
 Пермский ГПЦ
 А.В.Буйлин
 «31» декабря 2019г.

Отчет по предписаниям надзорных органов в разбивке по филиалам «Пермский ГПЦ»

№	Наименование интерната, филиала	№, дата предписания, надзорный орган	Количество пунктов предписания	Срок исполнения (по пунктам предписания)	Отметка о выполнении	Фактич. срок исполнения	Содержание нарушения	Причина невыполнения, предпол.срока выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пальниковский филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	9	02.09.2019г.	9	22.02.19г 31.07.19г 23.08.19г 31.07.19г 15.03.19г 31.07.19г	1. В административном здании дверь на эвакуационном выходе открывается не по направлению выхода; 2. На путях эвакуации из административного здания применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности; 3. В здании медицинской части при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на на путях эвакуации знаков пожарной безопасности; 4. На путях эвакуации медицинской части применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности; 5. Высота дверного проема второго эвакуационного выхода из здания медицинской части составляет менее 1,9м; 6. На путях эвакуации корпуса №1 применены материалы (пластик и	

						23.08.19	ленолиум) неизвестной пожарной опасности;
						15.03.19г	7. В здании столовой при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;
						23.08.19г	8. На путях эвакуации корпуса №6 применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности;
							9. В корпусе №6 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности
2	Перемской филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	5	02.09.2019г.	5	18.01.19г	1. Двери на лестничной клетке на первом этаже не имеют уплотнения в притворах;
						01.10.19г	2. Помещение гладильной не отделено от коридора противопожарной преградой (противопожарная дверь);
						18.01.19г	3. В здании при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;
						18.01.19г	4. Баннер, размещенный на фасаде здания, выполнен из горючих материалов;
						30.08.19г	5. Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения (искусственный водоем) находящийся на территории объекта, отсутствует утепление водоисточника в зимний период

							времени	
3	Ильинский филиал	МЧС № 1/1/1 от 31.01.2019	1	02.09.2019г.	1	01.02.19г	1. Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения (искусственного водоема) находящийся на территории объекта (в радиусе 200 метров), отсутствует утепление двух противопожарных водосточников	

Заместитель директора по общим вопросам



А.В.Атанов